



Chất chống gỉ  
của khuôn

Có loại dầu, loại sáp, loại  
dạng lỏng dễ bay hơi.  
Hãy tham khảo 14P.



Muốn tẩy nhựa  
dẻo, màng khí ga

Có chất làm tẩy rửa  
cường lực. Hãy tham  
khảo 21P.



Muốn làm sạch  
các chất tẩy rửa

Đã sắp xếp sẵn các  
loại chất tẩy rửa và  
chất tẩy rửa chuyên  
dụng. Hãy tham khảo  
21P.



## LÀM SẠCH KHUÔN DÙNG CHO NHỰA DẺO VÀ KHÍ GAS



### [Đặc tính]

- Làm nóng chảy và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu bám vào khuôn như màng khí ga, nhựa dẻo... phát sinh khi ép phun nhựa.  
Cần thiết để phòng tránh các sản phẩm lỗi.
- Thích hợp nhất với các loại nhựa dẻo bẩn như Polyacetal
- Hãy sử dụng tùy vào tình trạng của vết bẩn như khi tháo khuôn ra và khi khuôn rãnh khí ép khuôn.
- ※ Không được sử dụng khi khuôn còn nóng.
- Hãy để khuôn nguội đến nhiệt độ bình thường rồi mới sử dụng.  
※ Hãy dùng để xử lý gỉ sét khi bảo quản khuôn.

### [Công dụng]

- Loại bỏ màng khí ga, nhựa dẻo bám vào khuôn khi ép phun nhựa.
- Loại bỏ các chất nhòn của khuôn.



### [Tính năng/ Tính trạng]

Phạm vi nhiệt độ sử dụng	Nhiệt độ thường
--------------------------	-----------------

Khả năng tẩy rửa	Tính khô	Ảnh hưởng đối với nhựa
★★★★	-----	Không thể sử dụng

Mã số	Tên sản phẩm	Dung tích	Số lượng
000126	Chất làm sạch khuôn Dùng cho nhựa dẻo và khí ga	420mL	24 bình (6 bình x 4 Hộp)

Về kí hiệu ★ vui lòng xem trang 18.

● Loại 4, loại dầu thứ nhất Dung tích 150mL Độ nguy hiểm cấp III